



|       |          |
|-------|----------|
| SKF : | VKM76202 |
|-------|----------|

|        |   |
|--------|---|
| KOYO : | - |
|--------|---|

|       |          |
|-------|----------|
| NTN : | JPU58-55 |
|-------|----------|

|       |   |
|-------|---|
| NSK : | - |
|-------|---|

|       |         |
|-------|---------|
| GMB : | GT80320 |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| IRB : | IR-9018 |
|-------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| QH : | QTT449 |
|------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| INA : | F-124051 |
|-------|----------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| OE NO. : | 12810-82001/2/3 |
|----------|-----------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Automobile Type : | Suzuki |
|-------------------|--------|

|                |  |
|----------------|--|
| Dimension (mm) |  |
|----------------|--|

|     |    |
|-----|----|
| D : | 58 |
|-----|----|

|     |    |
|-----|----|
| W : | 24 |
|-----|----|

|     |    |
|-----|----|
| H : | 25 |
|-----|----|