



|       |          |
|-------|----------|
| SKF : | VKM71002 |
|-------|----------|

|        |   |
|--------|---|
| KOYO : | - |
|--------|---|

|       |   |
|-------|---|
| NTN : | - |
|-------|---|

|       |             |
|-------|-------------|
| NSK : | 62TB0813B01 |
|-------|-------------|

|       |         |
|-------|---------|
| GMB : | GT80470 |
|-------|---------|

|       |   |
|-------|---|
| IRB : | - |
|-------|---|

|      |        |
|------|--------|
| QH : | QTT452 |
|------|--------|

|       |   |
|-------|---|
| INA : | - |
|-------|---|

|          |             |
|----------|-------------|
| OE NO. : | 13505-54021 |
|----------|-------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Automobile Type : | Toyota |
|-------------------|--------|

|                |  |
|----------------|--|
| Dimension (mm) |  |
|----------------|--|

|     |    |
|-----|----|
| D : | 62 |
|-----|----|

|     |    |
|-----|----|
| W : | 35 |
|-----|----|

|     |      |
|-----|------|
| H : | 43.5 |
|-----|------|